



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

SCHEDA N° 3 - Luogo 5

Scheda proveniente da variante n. 13

Foglio **98**

Particella /e **230**

	Località:	LA BERCHIERA
	Via	DI MAIANO
	N. Civico	1
	DESTINAZIONE D'USO	GRADO DI UTILIZZAZIONE
	residenziale <input type="checkbox"/>	occupata <input type="checkbox"/>
	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	parzialmente occupata <input type="checkbox"/>
	residenziale agricolo <input type="checkbox"/>	saltuariamente occupata <input type="checkbox"/>
	rustico <input type="checkbox"/>	occupata ridotto al rustico <input type="checkbox"/>
	altro <input type="checkbox"/>	

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**

N. Camere

N. Cucine

CONDIZIONE STATICA			
	buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE			
	buono	mediocre	cattivo
manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
note			

MATERIALI:	murature solai	PIETrame
	scale coperture	PIETRA ORDITURA IN LEGNO E MANTO IN COTTO

CONDIZIONI IGIENICHE:	n. servizi igienici per U.I. manca vasca da bagno o doccia gabinetto esterno manca acqua potabile nella casa manca impianto di riscaldamento manca energia elettrica
------------------------------	---

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI BOSCHETTO DI QUERCE

DESIDERATA

VALORE DELL'EDIFICIO EDILIZIA RURALE MINORE NON PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVA DAL PUNTO DI VISTA TIPOLOGICA. VALORE AMBIENTALE DELL'EDIFICIO IN RAPPORTO AL CONTESTO.
--

NORMATIVA ZONA OMOGENEA "A": INTERVENTO EDILIZIO AMMESSO :RISTRUTTURAZIONE DEL TIPO "D3".



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico



F 32 – r 1





INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

F 33 – r 1



F 34 – r 1





C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

F 35 – r 1
