


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**  
**Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico****SCHEDA N° 114 - Luogo 2**

Schedatura 1995

Foglio 56

Particella /e 25



rustico

Località: Dornarotta di Sopra I

Via

N. Civico 100

DESTINAZIONE  
D'USO

- residenziale
- agricolo  
residenziale
- annesso  
rustico
- altro

GRADO DI  
UTILIZZAZIONE

- occupata
- parzialmente  
occupata
- saltuariamente  
occupata
- ridotto a

**FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI**

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

**TIPO DI PROPRIETA'**

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.****Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico****CONDIZIONE STATICA****CONDIZIONE DELLE FINITURE  
ESTERNE**

	buono	mediocre	cattivo		buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

murature

Pietrame misto

MATERIALI: solai

Latero cemento

scale

Pietra

coperture

Gronda in cotto tegole e coppi

**ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI**

Profferlo

**ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI**

DESIDERATA

**VALORE DELL'EDIFICIO :**

Edificio ad impianto semplice, in stato di abbandono.

Tipo con scala esterna con loggia su stalletti, alcune finestre presentano archetti in cotto.

Edificio di interesse architettonico ed ambientale.

**NORMATIVA:**

TIPO DI INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL TIPO D1.



---

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**  
**Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**

---





C.F. e P.I. 00259290518

**COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA**

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

---

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**  
**Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**

---

