SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

http://www.civichiana.it

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G. Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

SCHEDA N° 158 Luogo 3 Schedatura 1995 Foglio 23 Particella /e 73 Località: Fondaccio 4 (chiesa) Via 33 N. Civico DESTINAZIONE **GRADO DI** D'USO **UTILIZZAZIONE** 75 □ residenziale □ occupata □ agricolo □ parzialmente Fondaccio residenziale occupata /a 79 □ annesso saltuariamente 78 rustico occupata □ ridotto a ■ altro rustico FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI TIPO DI PROPRIETA' piccolo proprietario privata mezzadro comunale operaio agricolo ecclesiastica grosso proprietario enti fittavolo altro N. Nuclei familiari N. Abitanti N. U.I. N. Vani N. Pertinenze interne Indice di affollamento ab/vani N. Cucine N. Camere

C.F. e P.I. 00259290518 COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

ro al Valor Civile) http://www.civichiana.it

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.

Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE		CONDIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE						
		buono	mediocre	cattivo		buono	mediocre	cattivo
strutture verticali		•			manto di copertura			
strutture orizzontali					rivestimento facciata	•		
strutture di copertura		•			infissi esterni	•		
scale					note			
grado di conservazion	e	•						
	murature		Pietran	golari				
MATERIALI:	solai							
	scale							
	coperture		Orditura in legno tegole e coppi, gronda a bottaccio di cott					di cotto

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

Grande orologio posto sotto gronda sul fianco prospiciente il giardino; timpano marcato a bottaccio in cotto; cornici in pietra alle porte d' ingresso e su due piccole aperture di cui una ovale; campanile a vela a monofora.

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI

Viale di gelsi di ingresso e cipressi nell' intorno del parco.

DESIDERATA

Estensione del vincolo di verde di rispetto a tutto il parco e possibilità di riedificare l'annesso distrutto da una bomba e prospiciente la chiesa.

VALORE DEL'EDIFICIO:

Cappella gentilizia di discrete dimensioni, annessa alla villa arricchita da alcuni elementi architettonici pregevoli di notevole interesse.


Acquista inoltre connotazioni particolari per la sua collocazione all'interno del parco e per la sua posizione, al termine del lungo viale d'ingresso.

NORMATIVA:

TIPO DI INTERVENTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.

http://www.civichiana.it

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G. Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico



http://www.civichiana.it

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G. Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

