




INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico

SCHEDA N° 164 - Luogo 3

Schedatura 1995

Foglio 23

Particella /e 134



Località: Viciomaggio / Le Fosse

Via

N. Civico 132

DESTINAZIONE D'USO

- residenziale
- agricolo residenziale
- annesso rustico
- altro (nucleo)

GRADO DI UTILIZZAZIONE

- occupata
- parzialmente occupata
- saltuariamente occupata
- ridotto a rustico

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE STATICA**CONDIZIONE DELLE FINITURE
ESTERNE**

	buono mediocre cattivo				buono mediocre cattivo		
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

murature

Pietrame misto

MATERIALI: solai

Legno e latero cemento al piano terra (parte)

scale

coperture

Orditura in legno tegole e coppi, gronda in pietra

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI

DESIDERATA

VALORE DELL'EDIFICIO :

Colonica interessante composta da tre cellule a doppio corpo di cui quella centrale a torre su tre ordini e le laterali più basse a due ordini.

In condizioni di avanzato degrado. E' inoltre dotata di due annessi separati, un fienile ed una capanna.

NORMATIVA

TIPO DI INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL TIPO D1.



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico





C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**

