


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.  
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico****SCHEDA N°166 - Luogo 7**

Schedatura 1995

Foglio 26

Particella /e 49 - 73



Località: Belvedere

Via

N. Civico 38

**DESTINAZIONE  
D'USO**

- residenziale
- agricolo  
residenziale
- annesso  
rustico
- altro

**GRADO DI  
UTILIZZAZIONE**

- occupata
- parzialmente  
occupata
- saltuariamente  
occupata
- ridotto a

**FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI**

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

**TIPO DI PROPRIETA'**

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



---

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**  
**Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico**

---

**CONDIZIONE STATICA****CONDIZIONE DELLE FINITURE  
ESTERNE**

	buono mediocre cattivo				buono mediocre cattivo		
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

murature

Pietrame misto

MATERIALI: solai

Legno

scale

Pietra

coperture

Orditura in legno tegole e coppi

**ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI****ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI**

Intorno coltivato ed olivi terrazzati.

**DESIDERATA****VALORE DELL'EDIFICIO :**


Complesso interessante formato da casolare e alcuni annessi giustapposti e separati, tutti diroccati. Il fabbricato principale è a pianta quadrangolare anch'esso in stato di degrado ma non completamente compromesso, presenta mostre in pietra alle finestre, bugne angolari e discreta muratura in pietra come paramento.

**NORMATIVA:**

TIPO DI INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL TIPO D1.



**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**  
**Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**







**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**  
**Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**

