


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico****SCHEDA N° 180 - Luogo 2**

Schedatura 1995

Foglio 47

Particella /e 62



Località: Dorna

Via

N. Civico

**DESTINAZIONE
D'USO**

- residenziale
 agricolo
residenziale
 annesso
rustico
 altro

**GRADO DI
UTILIZZAZIONE**

- occupata
 parzialmente
occupata
 saltuariamente
occupata
 ridotto a
rustico

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
 mezzadro
 operaio agricolo
 grosso proprietario
 fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
 comunale
 ecclesiastica
 enti
 altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I. 2

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE STATICA**CONDIZIONE DELLE FINITURE
ESTERNE**

	buono	mediocre	cattivo		buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

murature

Pietrame misto in parte intonacato

MATERIALI: solai

Legno e mattoni e latero cemento

scale

Pietra e graniglia

coperture

Orditura in legno tegole e coppi, gronda in cotto

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI

DESIDERATA

VALORE DELL'EDIFICIO :

Edificio articolato a sviluppo diacronico formato dall' addizione su ciascun lato della cellula originaria (torre etrusca ?) formata da corpo quadrangolare con muratura ciclopica a bozze bugnate. Le altre murature utilizzano sia bozze in pietra che scapoli di pietrame.

Interessante per gli elementi di stratificazione storica presenti.

Lo fronteggia sul retro un bel fienile con aperture a traforo in cotto e una porcilaia.

NORMATIVA:

TIPO DI INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL TIPO D1.

OBBLIGO DEL PIANO DI RECUPERO.



C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**





INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

