


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico****SCHEDA N° 181 - Luogo 2**

Schedatura 1995

Foglio 47

Particella /e 61



Località: Dorna

Via

N. Civico 166

**DESTINAZIONE
D'USO**

- residenziale
- agricolo
residenziale
- annesso
rustico
- altro

**GRADO DI
UTILIZZAZIONE**

- occupata
- parzialmente
occupata
- saltuariamente
occupata
- ridotto a
rustico

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico

CONDIZIONE STATICA**CONDIZIONE DELLE FINITURE
ESTERNE**

	buono	mediocre	cattivo		buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

murature

Pietrame misto parzialmente intonacato

MATERIALI: solai

Legno

scale

Pietra

coperture

Orditura in legno tegole e coppi, gronda in cotto

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI

DESIDERATA

VALORE DELL'EDIFICIO:

Edificio articolato formato da corpo rettangolare cui sono addossati corpo scala esterno con loggia e ampliamento di parte della testata.

L'uso dell'intonaco ha in parte cancellato gli elementi di finitura originari, ma nel complesso l'organismo riveste ancora interesse storico architettonico.

NORMATIVA:

TIPO DI INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL TIPO D1.

OBBLIGO DEL PIANO DI RECUPERO.



C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico





**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**

