



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico

SCHEDA N° 36/a - Luogo 1

Scheda proveniente da variante n. 13

Foglio **39**

Particella /e **43**

	Località: caselle maggiori vicinale del "sembolino"
	Via 14-12-32
N. Civico	
DESTINAZIONE D'USO	GRADO DI UTILIZZAZIONE
residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	occupata <input type="checkbox"/>
agricolo <input type="checkbox"/>	parzialmente occupata <input type="checkbox"/>
residenziale <input type="checkbox"/>	occupata saltuariamente <input type="checkbox"/>
agricolo <input type="checkbox"/>	occupata <input type="checkbox"/>
rustico <input type="checkbox"/>	ridotto al rustico <input type="checkbox"/>
altro <input type="checkbox"/>	

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari **6**

N. Abitanti **18**

N. U.I. **6**

N. Vani **20**

N. Pertinenze interne **1**

Indice di affollamento ab/vani **0,9**

N. Camere

N. Cucine

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE STATICA			
	buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grado di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE			
	buono	mediocre	cattivo
manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
infissi esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
note			

MATERIALI:	murature solai scale coperture	pietrame laterocemento pietra cotto e laterocemento
-------------------	---	--

CONDIZIONI IGIENICHE:	n. servizi igienici per U.I.	4
	manca vasca da bagno o doccia	no
	gabinetto esterno	no
	manca acqua potabile nella casa	no
	manca impianto di riscaldamento	no
	manca energia elettrica	no

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI
presenza di cipressi e 1 querce secolare (part. 45) da preservare

DESIDERATA
adeguamento ab/vani di una unità immobiliare.

VALORE DELL'EDIFICIO
tipico edificio a blocco con colombaia e scala esterna. effettuata di recente una ristrutturazione con modifica sostanziale sia dell'impianto tipologico interno sia della veste architettonica esteriore.

NORMATIVA
zona omogenea "a". intervento edilizio ammesso: ristrutturazione del tipo "d1".



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico



F 6 – r 6



F 7 – r 6



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico



F 8 – r 3



F 9 – r 3