



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico

SCHEDA N° 37 - Luogo 1

Scheda proveniente da variante n. 13

Foglio **39**

Particella /e **33**

	Località:	colle minori
	Via	strada vicinale del sembolino(case)
	N. Civico	40
	DESTINAZIONE D'USO	GRADO DI UTILIZZAZIONE
	residenziale <input type="checkbox"/>	occupata <input checked="" type="checkbox"/>
	agricolo <input checked="" type="checkbox"/>	parzialmente occupata <input type="checkbox"/>
	residenziale <input type="checkbox"/>	occupata saltuariamente <input type="checkbox"/>
	agricolo <input type="checkbox"/>	occupata <input type="checkbox"/>
	rustico <input type="checkbox"/>	ridotto al rustico <input type="checkbox"/>
	altro <input type="checkbox"/>	

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
 mezzadro
 operaio agricolo
 grosso proprietario
 fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
 comunale
 ecclesiastica
 enti
 altro

N. Nuclei familiari **1**

N. Abitanti **5**

N. U.I. **1**

N. Vani **7**

N. Pertinenze interne **4**

Indice di affollamento ab/vani **0,71**

N. Camere **3**

N. Cucine **1**

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico

CONDIZIONE STATICA			
	buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CONDIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE			
	buono	mediocre	cattivo
manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
note			

MATERIALI:	murature solai scale coperture	pietra e mattoni legno mattoni cotto e orditura in legno
-------------------	---	---

CONDIZIONI IGIENICHE:	n. servizi igienici per U.I.	1
	manca vasca da bagno o doccia	no
	gabinetto esterno	no
	manca acqua potabile nella casa	no
	manca impianto di riscaldamento	si
	manca energia elettrica	no

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI
piante di olmo da preservare

DESIDERATA
rialzamento del 1 piano fino alla quota interna di m.2,70.

VALORE DELL'EDIFICIO
edificio di un certo interesse ambientale per la posizione rispetto alla strada e per la presenza di ammasso lineare perpendicolare al lato destro. sul retro si notano aggiunte di annessi incongrue. interessanti le 2 logge e la scala.

NORMATIVA
zona omogenea "a": intervento edilizio ammesso: ristrutturazione del tipo "d1".



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico



F 14 – r 3



F 15 – r 3



**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**



F 16 – r 3



F 17 – r 3