



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

SCHEDA N° 38 - Luogo 3

Scheda proveniente da variante n. 19

Foglio **28** Particella /e **156-157**

	Località: Via N. Civico	il saracino delle cannette
	DESTINAZIONE D'USO residenziale <input checked="" type="checkbox"/> agricolo <input type="checkbox"/> residenziale agricolo <input type="checkbox"/> rustico <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/>	GRADO DI UTILIZZAZIONE occupata <input checked="" type="checkbox"/> parzialmente occupata <input type="checkbox"/> saltuariamente occupata <input type="checkbox"/> ridotto al rustico <input type="checkbox"/>

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
 mezzadro
 operaio agricolo
 grosso proprietario
 fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
 comunale
 ecclesiastica
 enti
 altro

N. Nuclei familiari **1**

N. Abitanti **2**

N. U.I. **1**

N. Vani **15**

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani **0,13**

N. Camere **5**

N. Cucine **1**

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**

CONDIZIONE STATICA			
	buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE			
	buono	mediocre	cattivo
manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rivestimento facciata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
infissi esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
note			

MATERIALI:	murature solai scale coperture	pietrame misto legno pietra orditura in legno-tegole e coppi
-------------------	---	---

CONDIZIONI IGIENICHE:	n. servizi igienici per U.I.	3
	manca vasca da bagno o doccia	no
	gabinetto esterno	no
	manca acqua potabile nella casa	no
	manca impianto di riscaldamento	no
	manca energia elettrica	no

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI
--

DESIDERATA

VALORE DELL'EDIFICIO edificio a blocco interessante dal punto di vista storico, architettonico, tipologico ed ambientale restaurato in epoca recente. edificio notificato ai sensi della l. 1089/39.
--

NORMATIVA zona omogenea "a": intervento edilizio ammesso: restauro e risanamento conservativo, per l'edificio principale, ristrutturazione edilizia per gli edifici accessori.
--



**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**



F 8 – r 4



F 9 – r 4



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico



F 10 - r 4



F 11 - r 4