


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico**SCHEDA N° 56 - Luogo 4**

Foglio 1

Particella /e 1 / 2 / 3



Località: Boldrino

Via

N. Civico

**DESTINAZIONE
D'USO**

- residenziale
- agricolo
residenziale
- annesso
rustico
- altro

**GRADO DI
UTILIZZAZIONE**

- occupata
- parzialmente
occupata
- saltuariamente
occupata
- ridotto a
rustico

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari 1

N. Abitanti 1

N. U.I. N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE STATICA**CONDIZIONE DELLE FINITURE
ESTERNE**

	buono	mediocre	cattivo		buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	infissi esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

murature

Pietrame misto

MATERIALI: solai

Legno

scale

Pietra

coperture

Orditura in legno tegole e coppi, gronda in cotto

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI**ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI**

Parco con abeti

DESIDERATA

VALORE DELL'EDIFICIO :

Bell' esempio di colonica con struttura a torre con loggetta e ali ribassate laterali. In discreto stato di conservazione. Bello il paramento murario.

Da segnalare il fatto che non sono stati effettuati nel tempo in alcun modo interventi edilizi (manca ancora il servizio igienico e l' acqua corrente), per cui sono praticamente intatti i valori originari.

Di notevole interesse.

NORMATIVA :**TIPO DI INTERVENTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.**



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico





C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

