


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico****SCHEDA N° 57 - Luogo 4**

Schedatura 1995

Foglio 1

Particella /e 45



Località: Casa Bianca

Via

N. Civico 51

**DESTINAZIONE
D'USO**

- residenziale
- agricolo
residenziale
- annesso
rustico
- altro

**GRADO DI
UTILIZZAZIONE**

- occupata
- parzialmente
occupata
- saltuariamente
occupata
- ridotto a
rustico

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari 1

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE STATICA**CONDIZIONE DELLE FINITURE
ESTERNE**

	buono mediocre cattivo				buono mediocre cattivo		
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

murature Pietrame misto in parte intonacato

MATERIALI: solai Legno volticine in ferro e mattoni al piano terra

scale Pietra

coperture Orditura in legno tegole e coppi

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

Annessi separati con eleganti archi.

Loggia con due archi al piano terra.

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI**DESIDERATA****VALORE DELL'EDIFICIO :**

Edificio di notevole interesse articolato a sviluppo diacronico originato da colonica con colombaia a pianta quadrata. E' coronata da annessi giustapposti.

E' inoltre arricchita da cornici in pietra con davanzali modanati alle finestre.

NORMATIVA:

TIPO DI INTERVENTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico





C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

