



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico

SCHEDA N° 6/b - Luogo 5

Scheda proveniente da variante n. 19

Foglio **96**

Particella /e **228-230**

| | |
|--|---|
| | Località: campochino |
| | Via |
| | N. Civico 64-68 |
| DESTINAZIONE D'USO residenzial <input type="checkbox"/> e agricolo <input checked="" type="checkbox"/> residenzial <input type="checkbox"/> e agricolo <input type="checkbox"/> rustico <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/> | GRADO DI UTILIZZAZIONE occupata <input type="checkbox"/> parzialmente occupata <input checked="" type="checkbox"/> saltuariament e occupata <input type="checkbox"/> ridotto al rustico <input type="checkbox"/> |

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
 mezzadro
 operaio agricolo
 grosso proprietario
 fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
 comunale
 ecclesiastica
 enti
 altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**

N. Camere

N. Cucine

| CONDIZIONE STATICA | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | buono | mediocre | cattivo |
| strutture verticali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| strutture orizzontali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| strutture di copertura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| scale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| grado di conservazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CONDIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | buono | mediocre | cattivo |
| manto di copertura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| rivestimento facciata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| infissi esterni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| note | | | |

| | | |
|-------------------|---|---|
| MATERIALI: | murature solai scale coperture | pietrame misto in legno e parte in c.a. e laterizio pietra |
|-------------------|---|---|

| | |
|------------------------------|---|
| CONDIZIONI IGIENICHE: | n. servizi igienici per U.I. manca vasca da bagno o doccia gabinetto esterno manca acqua potabile nella casa manca impianto di riscaldamento manca energia elettrica |
|------------------------------|---|

| |
|---|
| ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI |
|---|

| |
|--|
| ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI |
|--|

| |
|-------------------|
| DESIDERATA |
|-------------------|

| |
|---|
| VALORE DELL'EDIFICIO edificio articolato, di un certo interesse tipologico ed ambientale. |
|---|

| |
|---|
| NORMATIVA zona omogenea "a": intervento edilizio ammesso: ristrutturazione del tipo "d1". |
|---|



**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**



F 22 – r 4



F 23 – r 4



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico



F 24 – r 4

Manca Foto 21

4