


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico**SCHEDA N° 78 - Luogo 7**

Schedatura 1995

Foglio 11

Particella /e 45



Località: Barbazzano

Via San Martino

N. Civico 9

DESTINAZIONE D'USO

- residenziale
- agricolo residenziale
- annesso rustico
- altro

GRADO DI UTILIZZAZIONE

- occupata
- parzialmente occupata
- saltuariamente occupata
- ridotto a

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE STATICA**CONDIZIONE DELLE FINITURE
ESTERNE**

	buono	mediocre	cattivo		buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

murature

Pietrame misto

MATERIALI: solai

Legno

scale

Pietra

coperture

Orditura in legno tegole e coppi gronda in cotto

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

Loggia al piano primo d'angolo con arco sul lato corto e tre archi sul fronte principale. Cornici in pietra alle finestre ed altri archi in mattoni e pietra con bugne angolari listate a mattoni.

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI

Quercia secolare.

Sito di pregio caratterizzato da ampio pianoro sotto il crinale di S. Martino che domina il Valdarno.

DESIDERATA**VALORE DELL'EDIFICIO :**

Complesso architettonico articolato in pianta e in alzato, di grande pregio per la presenza di numerosi elementi architettonici e decorativi in stato di forte degrado specie nelle strutture orizzontali.

Molto interessante dal punto di vista tipologico ed ambientale.

NORMATIVA

TIPO DI INTERVENTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico





C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

