


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico****SCHEDA N° 83 - Luogo 7**

Schedatura 1995

Foglio 18

Particella /e 21



Località: Loretino

Via

N. Civico

**DESTINAZIONE
D'USO**

- residenziale
- agricolo
residenziale
- annesso
rustico
- altro

**GRADO DI
UTILIZZAZIONE**

- occupata
- parzialmente
occupata
- saltuariamente
occupata
- ridotto a
rustico

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE STATICA**CONDIZIONE DELLE FINITURE
ESTERNE**

	buono	mediocre	cattivo		buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	manto di copertura	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rivestimento facciata	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
scale	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	note	In corso di ristrutturazione		
grado di conservazione	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

MATERIALI:	murature	Pietrame misto
	solai	Legno
	scale	Pietra
	coperture	Orditura in legno tegole e coppi, gronda a bottaccio in cotto con angolari in pietra.

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

Bugne angolari listate.

Bottaccio in cotto.

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI**DESIDERATA****VALORE DELL'EDIFICIO :**

Edificio ad impianto semplice, su sito panoramico poco significativo per la tipologia ma interessante dal punto di vista ambientale.

Si notano al piano terra ampie strutture ad arco ora tamponate.

NORMATIVA

TIPO DI INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL TIPO D1.



C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico





C.F. e P.I. 00259290518

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SEDE IN BADIA AL PINO (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

<http://www.civichiana.it>

INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

