


**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**SCHEDA N° 94 - Luogo 7**

Schedatura 1995

Foglio 63

Particella /e 43 / 50



Località: Cornia

Via Cornia

N. Civico 8

**DESTINAZIONE
D'USO**

- residenziale
- agricolo
residenziale
- annesso
rustico
- altro

**GRADO DI
UTILIZZAZIONE**

- occupata
- parzialmente
occupata
- saltuariamente
occupata
- ridotto a
rustico

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario agricolo
- mezzadro
- operaio agricolo
- grosso proprietario
- fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
- comunale
- ecclesiastica
- enti
- altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

N. Camere

N. Cucine



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

CONDIZIONE STATICA**CONDIZIONE DELLE FINITURE
ESTERNE**

	buono	mediocre	cattivo		buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	note			
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

murature Pietrame misto

MATERIALI: solai Legno

scale Pietra

coperture Orditura in legno tegole e coppi e marsigliesi.

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI**ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI****DESIDERATA****VALORE DELL'EDIFICIO :**

Complesso architettonico di grandi dimensioni formato da unità tutte abbandonate ed in stato di avanzato degrado costituito da volumi aggettanti sia in altezza che in pianta. Unico elemento architettonico di rilievo, loggia al piano primo architravata con arco a sesto ribassato al piano terra.

La muratura presenta numerosi bozze squadrate di grosse dimensioni, non solo nei cantonali. Di notevole valore sia per l'impianto tipologico che per il carattere ambientale.

NORMATIVA**TIPO DI INTERVENTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.**



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico





INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

