



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico

SCHEDA N° 9/a - Luogo 5

Scheda proveniente da variante n. 19

Foglio **96**

Particella /e **133**

	Località:	il caggio
	Via N. Civico	del caggio 150
DESTINAZIONE D'USO residenzial <input type="checkbox"/> e agricolo <input type="checkbox"/> residenzial <input type="checkbox"/> e agricolo <input checked="" type="checkbox"/> rustico <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/>		GRADO DI UTILIZZAZIONE occupata <input type="checkbox"/> parzialmente occupata <input type="checkbox"/> saltuariamente occupata <input type="checkbox"/> ridotto al rustico <input checked="" type="checkbox"/>

FIGURA GIURIDICA DEGLI ABITANTI

- piccolo proprietario
 mezzadro
 operaio agricolo
 grosso proprietario
 fittavolo

TIPO DI PROPRIETA'

- privata
 comunale
 ecclesiastica
 enti
 altro

N. Nuclei familiari

N. Abitanti

N. U.I.

N. Vani

N. Pertinenze interne

Indice di affollamento ab/vani

**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.**
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico-architettonico

N. Camere

N. Cucine

CONDIZIONE STATICA			
	buono	mediocre	cattivo
strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture orizzontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
strutture di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE			
	buono	mediocre	cattivo
manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
rivestimento facciata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
infissi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
note			

MATERIALI:	murature solai scale coperture	pietrame misto in legno e parte in ferro e laterizio pietra orditura in legno-tegole e coppi
-------------------	---	---

CONDIZIONI IGIENICHE:	n. servizi igienici per U.I. manca vasca da bagno o doccia gabinetto esterno manca acqua potabile nella casa manca impianto di riscaldamento manca energia elettrica
------------------------------	---

ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O DECORATIVI

ELEMENTI AMBIENTALI ADIACENTI CARATTERIZZANTI
--

DESIDERATA

VALORE DELL'EDIFICIO edificio di un certo interesse tipologico ed ambientale
--

NORMATIVA zona omogenea "a": intervento edilizio ammesso: ristrutturazione del tipo "d1".



INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico



F 25 – r 4



F 26 – r 4



**INDAGINI PRELIMINARI AL P.R.G.
Censimento del patrimonio edilizio rurale di interesse storico- architettonico**



F 27 – r 4



F 28 – r 4